



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 22-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-07-2022  
**Analyseperiode:** 19-07-2022 -  
22-07-2022  
**Ordrenr.:** 723412

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-569  
**Prøvested:** 480-569, Hofmangsgave  
**Udtaget:** 19.07.2022 kl. 09:14  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/LJE  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.:                      | 134716/22 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 09:14     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (1)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 18.6      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (1)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (1)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | OSO (113) | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (2)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 113       | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.28      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | <1        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | <10       | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 22-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-07-2022  
**Analyseperiode:** 19-07-2022 -  
22-07-2022  
**Ordrenr.:** 723412

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-570  
**Prøvested:** 480-570, Hasmark  
**Udtaget:** 19.07.2022 kl. 09:26  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/LJE  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.:                      | 134717/22 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 09:26     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (1)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 18.9      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | -         | meter      | -                             |
| Skydække                       | (1)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (1)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | OSO (113) | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (2)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 0         | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.27      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 2         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | 10        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 22-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-07-2022  
**Analyseperiode:** 19-07-2022 -  
22-07-2022  
**Ordrenr.:** 723412

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-1602  
**Prøvested:** 480-1602, Fuglsang  
**Udtaget:** 19.07.2022 kl. 09:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/LJE  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.:                      | 134718/22 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 09:43     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (1)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 18.6      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (9)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (1)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | N (0)     | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (1)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 270       | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.28      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | <1        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | <10       | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 22-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-07-2022  
**Analyseperiode:** 19-07-2022 -  
22-07-2022  
**Ordrenr.:** 723412

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-573  
**Prøvested:** 480-573, Flyvsandet  
**Udtaget:** 19.07.2022 kl. 10:00  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/LJE  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.:                      | 134719/22 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 10:00     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (0)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 19,8      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (9)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (1)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | NNV (338) | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (2)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 0         | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.40      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 1         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | 10        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 22-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-07-2022  
**Analyseperiode:** 19-07-2022 -  
22-07-2022  
**Ordrenr.:** 723412

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-458  
**Prøvested:** 480-458, Bogense Strandbad  
**Udtaget:** 19.07.2022 kl. 10:47  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/LJE  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.:                      | 134720/22 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 10:47     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (3)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 24        | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (9)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (1)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | NV (315)  | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (2)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 0         | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.21      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 2         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | 20        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 22-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-07-2022  
**Analyseperiode:** 19-07-2022 -  
22-07-2022  
**Ordrenr.:** 723412

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-457  
**Prøvested:** 480-457, Bogense Søbad  
**Udtaget:** 19.07.2022 kl. 10:58  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/LJE  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| <b>Prøvenr.:</b>               | 134721/22 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 10:58     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (2)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 22.1      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (9)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (1)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | N (0)     | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (1)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 0         | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.31      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | <1        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | <10       | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 22-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 19-07-2022  
**Analyseperiode:** 19-07-2022 -  
22-07-2022  
**Ordrenr.:** 723412

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-460  
**Prøvested:** 480-460, Skåstrup vest  
**Udtaget:** 19.07.2022 kl. 11:20  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/LJE  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.:                      | 134722/22 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 11:20     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (3)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 21.6      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (9)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (1)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | N (0)     | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (1)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 0         | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.33      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | <1        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | <10       | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann